

Farlige objekter, forsøpling og manglende sikring på Forsvarets fredede eiendom på Husvik og Kopås.

Husvik og Kopås er, etter kulturminneloven 9.4.2014, et fredet område. Det er også et populært friluftsområde for store og små, med ca. 1.000 turgåere per uke. Området har dessverre mange usikrede og farlige objekter, og lider av stadig ny forsøpling: engangsgriller, knuste flasker, ølbokser, matrester, plast med mer.

Siden desember 2019 har Nordstranda og Husvik vel prøvd å få på plass en stiryddeavtale med Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har, av uforståelige grunner, ikke villet inngå avtale med Vellet. Vi har tilbudt å utføre ryddearbeidet vederlagsfritt og etter nasjonal standard, samt betale for alle kostnader knyttet til en opprydding og sikring av farlige objekter. Når Forsvarsbygg ikke vil gå med på dette, ei heller selv ta ansvar, vil forfallet øke og det samme vil forsøplingen, som vist på de neste sidene.

Dette sier kulturminneloven, noe som vellet nå vil følge opp:

§ 21.Skjøtsel.

I områder som er fredet med hjemmel i [§§ 19](#) og [20](#) kan vedkommende myndighet gjennomføre skjøtsel som anses nødvendig av hensyn til formålet med fredningen. Slik skjøtsel kan være vedlikehold av det fredete området, herunder rydding og pleie av vegetasjon og andre tiltak for å verne kulturmiljøet m.v. Eier eller bruker må varsles før skjøtsel etter første ledd iverksettes.



29.4.2021 møtte vi disse barna fra Solgry barnehage, de bruker området flere ganger i uka.

Alle bilder er tatt 10 - 29.4.2021

Objektinformasjon er hentet fra: <https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/1001-kopas-batteriet/>

Tyskbygget kommandoplass, Kopås: Inventarnummer1003

Usikret dør, gir tilgang til rom fullt av delvis utbrente objekter av ulik karakter. Beregnet farlig for barn.

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/1003-tyskbygget-kommandoplass-kopas/>




Tyskbygget kommandoplass, Kopås: Inventarnummer1003

Skuddsikker slå



Kommandoplassen: Inventarnummer

1003 Utbrent og mørklagt rom



Kommandoplassen: Inventarnummer

1003 Utbrent og mørklagt rom, farlige objekter



Kommandoplassen: Inventarnummer 1003

Kommunikasjonsantenne havareert



Kopåsbatteriet Inventarnummer 1001

Usikret dør, bygningsrester og søppel

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/1001-kopas-batteriet/>



Kopåsbatteriet Inventarnummer 1001

Usikret dør, bygningsrester og søppel



Kopåsbatteriet Inventarnummer 1001

Usikret dør, bygningsrester og søppel



Kopåsbatteriet Inventarnummer 1001

En av flere bålplasser, ofte forsøplet



Kopåsbatteriet Inventarnummer 1001

Denne blindveien bør stenges lik veien på bilde nr. 2 under. Her er det uønsket bilkjøring inn i det fredede området nattetid.

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/0751-veier/>



Forsvarsbygg har stengt denne veien for å hindre gjennomkjøring på området. Det samme bør gjøres med veien opp til Kopåsbatteriet syd.



0001 AMMUNISJONSMAGASIN – HV

Hull i port

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/0001-ammunisjonsmagasin--hv/>



0001 AMMUNISJONSMAGASIN – HV

Sikringsgjerdet har havareert



0001 AMMUNISJONSMAGASIN – HV - 0751 VEIER

Takplate



Ammotunnel Inventarnummer 1004

Usikret dør gir fri tilgang til fjellhall

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/1004-ammotunnell-kopas/>



Ammotunnel Inventarnummer 1004

Her holder overnattingsgjester til



Tidligere lagerbrakke Inventarnummer 35 Forsøplet av båtvrak og utrangert henger
<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/0035-lagerbrakke-garasje/>



Tidligere lagerbrakke Inventarnummer 35 Forsøplet av båtvrak og utrangert henger



Standplasser 20 mm kanon Inventarnummer 1006 Manglende dør og forsøpling



Tidligere lagerbrakke Inventarnummer 35


Falleferdig tørt løvtre beregnet som farlig



0008 BILVERKSTED

Søppel

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/0008-bilverksted/>



1001 KOPÅS-BATTERIET nord

Brukes som toalett

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/1001-kopas-batteriet/>



Husvikbatteriet Inventarnummer 1004

Dårlig skjøtsel og stadig forsøpling



Usikret steinfylling mot Husvikveien 18.4.2021 nærhell: Betongblokk rullet ned til bolighus

<https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/oscarsborg-festning/katalog/021504-husvik/0751-veier/>



Kopås skråning mot husvikveien

Forsøpling




Kopås skråning mot Husvikveien

Forsøpling




Kopås skråning mot Husvikveien




Forsøpling

Kopås skråning mot Husvikveien



Råtten selvbygget bu fra 1980 tallet, bør fjernes

Kopås skråning mot Husvikveien



Forsøpling



Reportasjer 2020-2021

Førsøpling

<https://www.amta.no/vil-oppgradere-populart-omrade-her-er-svaret-til-eieren/s/5-3-993326>

<https://www.amta.no/bekymret-over-bruken-av-fyrverkeri-og-engangsgriller-i-yndet-turomrade-ber-folk-ta-ansvar/s/5-3-773548>

Næruhell

<https://www.amta.no/ola-har-fryktet-for-dette-i-flere-ar-dette-kunne-ha-gatt-riktig-ille/s/5-3-1003544>

Enkelt skravert felt er fredet – dobbeltskravert er foreslått fredet – Riksantekvaren

<https://verneforeningen.no/nyheter/omradefredning-ved-husvik-og-kopas-i-frogn-kommune/>

