

Husvikveien raser ut



FORSTERKER: Arbeidet med å forsterke Husvikveien i Drøbak er i full gang. Større og tyngre trafikk har ført til at veien er i ferd med å rase ut. FOTO: BJØRN CATO WIIG

[Åpne deleknapper for artikkelen](#)

29.02.08 01:00

Artikkelen er over 15 år gammel

Bjørn Cato Wiig nyhet@oblad.no

DRØBAK: For andre gang på kort tid står røde sperrebukker og markerer at noe er galt med veien ved Nordstranda. Store søkk i veien langs autovernet sier oss at veien er på vei til å rase ut. Langsgående sprekker i asfalten bekrefter det samme.

Nedenfor "Torsehuset" er kommunens folk i gang med å sette opp en ny forstøtningsmur i gråstein langs Nordstranda. Forhåpentligvis vil dette gi en god løsning, men vi lurer på for hvor lenge?

Etter at Forsvaret gikk i land fra Oscarsborg er det som kjent åpnet for en helt annen drift på øyene. Denne kommersielle driften er avhengig av en helt annen type trafikk i den lille og smale Husvikveien til og fra borgen. Da veien

ble anlagt ble den i sin tid bygget for hest og kjerre, men i dag en det i hovedsak store turistbusser som frakter gjester til Oscarsborgfergen. En moderne buss med boggi har et akseltrykk på 17,5 tonn. En tankevekker er at samtlige veier og gater innenfor gamle Drøbaks grenser har en høyeste tillatt grense for akseltrykk på 8 tonn.

Les mer om:

- [Badebyen](#)